
-1,170
-1,170
-1,250
-1,770
-1,170
-0,450
-0,040
ДН 21-13-3
ДН 21-11пщС2
-0,040
ДН 21-13-3
3,55
2,67
3,82
-0,020
-1,080
-0,020
ДН 21-13,5пщ
ДМП Е1-60/21-1Ул
ДН 21-13,5пщ
-1,200
10,90
7,13
5,01
4,39
0,010
3,97
-0,730
Офис
ДГ 21-9
11,19
ДН 21-13,5пщ
Дет. 1
ПГК-2
ДГ 21-9л
29,74
56,35
59,92
7,13
-0,020
2,18
ДГ 21-7п
ДО 21-13
1,82
2,79
ДГ 21-7п
18,84
18,84
2,45
-0,040
0,000
1,40
Дет.7
ДГ 21-7п
Дет.5
ДГ 21-9л
ДО 21-9л
ДМП Е1-60/23-9л
11,06
7,59
11,23
11,59
5,95
3,06
ДУ 21-10пп
4,78
3,88
1
18,18
35,97
39,67
2,62
8,13
ДО 21-9
ДГ 21-7п
2,67
-1,200
-0,300
-1,100
ДГ 21-9л
3,11
ДУ 21-10пп
0,000
51,06
ДУ 21-10пп
ДУ 21-10пп
ДГ 21-9л
3,11
18,18
2,67
ДГ 21-7п
ДО 21-9
8,13
2,62
3,88
4,78
18,18
3,06
ДУ 21-10пп
ДУ 21-10пп
11,59
ДО 21-9
5,95
2,67
3,88
3,11
3,06
5,95
ДГ 21-7п
1,40
ДГ 21-7п
ДГ 21-9л
1,32
ДГ 21-7пп
ДО 21-9л
11,59
ДО 21-13
1,82
2,92
2,77
7,13
18,84
7,13
18,84
ДГ 21-7п
ДО 21-9
1,82
30,03
56,77
60,34
ДГ 21-9л
8,13
18,18
ДГ 21-9
30,03
56,54
60,11
2,41
4,40
11,19
11,19
1500
3000
3000
3000
1500
3000
3000
3000
1500
22500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
М
Л
К
И
Ж
Е
Д
Г
В
Б
А
1500
4500
3000
3000
1500
3000
3000
1500
25500